
# A. Dauguviečio parkas, Biržai, Vytauto g. 101




SUTARTINIAI ŽENKLAI

Inventorizuoti želdiniai pagal būklę

- Gera
- Patenkinama
- Bloga
- Nepatenkinama
- Žuvęs želdinys
- Šalinimas
- Genėjimas
- Persodinimas
- Atnaujinimas
- Priežiūra
- Kita

- Želdinių grupės
- Teritorijos riba
- Gatves

0 20 40 m

Kartografinis pagrindas:
GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinys
© VšĮ Statybų sektoriaus vystymo agentūra, 2024
ORT10LT © Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos

| RENGĖJAS: | | UŽSAKOVAS: | |
|---|---|---|---|
| UAB „Terra Modus“<br>S. Žukausko g. 17, LT-08234 Vilnius<br>el. paštas info@terramodus.lt | | Biržų rajono savivaldybės administracija | |
| A. Dauguviečio parkas, Biržai, Vytauto g. 101 (žemės sklypo un. Nr. 4400-2261-2940)<br>ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO PLANAS | | | |
| Atestato Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas | Lapas/Lapų nr. | 9 iš 9 |
| | Projektų vadovas | Martynas Valauskis | | | |
| ŽPRV Nr. 41 | Želdynų projektų vadovė | Aušra Kitovienė | | Data: 2025-12-12 | |
| 1GKV-886 | Geodezininkas | Arvydas Musteikis | | | |
| | | | | Mastelis | 1:500 |